

morfosekibris.com

Morfose Kıbrıs | Saç Bakım ve Şekillendirme Ürünleri

SEO Analiz Raporu · 251 kural · 20 kategori

AI Morfose Kıbrıs, SEO denetiminde 76 puan aldı; DOM boyutu ve sayfa ağırlığı kritik sorunlar arasında.

GENEL PUAN	DERECE	TARAMA SÜRESİ	MOTOR
76/100	C · İyi	269.8 sn	v3.0.1

Yapay Zekâ Değerlendirmesi

Morfose Kıbrıs'ın SEO skoru 76, ancak performans alanında ciddi sorunlar mevcut. DOM boyutu ve sayfa ağırlığı, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen en kritik unsurlar. Ayrıca, erişilebilirlik ve içerik sorunları da dikkat çekiyor.

01 KRİTİK

DOM Boyutunu Azalt

DOM boyutunu 800'ün altına indirmek için gereksiz öğeleri kaldırın.

02 KRİTİK

Sayfa Ağırlığını Düşür

HTML doküman boyutunu 100KB'nin altına indirmek için içeriği optimize edin.

03 KRİTİK

Lazy Loading Uygula

Ana görsel için lazy loading uygulayarak LCP'yi iyileştir.

04 ORTA

Görsel Alt Metinlerini Düzenle

Düşük kaliteli alt metinleri iyileştirerek SEO'yu güçlendir.

05 ORTA

Erişilebilirlik Etiketlerini Düzelt

Form alanları için doğru etiketleri ekleyerek erişilebilirliği artır.

06 ORTA

Content-Security-Policy Güncelle

Content-Security-Policy yönergelerini ekleyerek güvenliği artır.

07 DÜŞÜK

H1 Etiketlerini Düzelt

Sayfa başına tek bir H1 etiketi kullanarak SEO uyumunu artır.

Kategori Skorları

KATEGORİ	SKOR	DAĞILIM	GEÇTİ	UYARI	HATA
Temel SEO	99		23	1	0
Teknik SEO	100		17	0	0
Performans	91		15	6	4
Bağlantılar	95		15	3	0
Görseller	93		10	3	1
Güvenlik	92		16	6	1
Taranabilirlik	100		20	0	0
Yapısal Veri	93		10	3	0
Erişilebilirlik	91		19	8	4
İçerik	91		11	5	2
Sosyal Medya	93		6	2	1
E-E-A-T & Güven	89		9	5	0
URL Yapısı	100		14	0	0
Mobil Uyumluluk	77		4	7	1
Uluslararasılaştırma	100		12	0	0
Yasal Uyum	100		1	0	0
JavaScript Render	100		15	0	1
Yönlendirmeler	92		8	3	0
HTML Doğrulama	100		10	0	1
AI / GEO Hazırlığı	79		2	3	0

Öncelikli Bulgular

16 hata · 55 uyarı

HATA **DOM boyutu**
DOM boyutu çok büyük: 3,675 DOM nodes (recommended: <800) Performans

HATA **Preconnect ipuçları**
Kural çalıştırılamadı: Invalid URL Performans

HATA **Ekran üstü lazy loading**
Ana (hero) görselde loading="lazy" var — bu LCP'yi geciktirir Performans

HATA **Sayfa ağırlığı**
HTML dokümanı 2.0MB boyutunda (önerilen: <100KB) — satır içi içeriği azaltmayı, sayfaları bölmeyi veya tembel yüklemeyi düşünün Performans

HATA **CSS arka plan görselleri**
203 satır içi CSS arka plan görseli bulundu; önemli görsel içerik arama motoru tarayıcılarına görünmez olabilir Görseller

HATA **Security csp xss**
Content-Security-Policy does not effectively restrict scripts: no script-src or default-src directive Güvenlik

HATA **Form etiketleri**
3 form alanının 3 tanesinde düzgün etiket yok Erişilebilirlik

HATA **Yakınlaştırma izni**
Viewport meta etiketi kullanıcının yakınlaştırmasını engelliyor Erişilebilirlik

HATA **A11y empty heading**
4 empty heading(s) found Erişilebilirlik

HATA **A11y aria hidden focusable**
144 aria-hidden problem(s): content is hidden from screen readers but still reachable by keyboard Erişilebilirlik

HATA **Anahtar kelime yığması**
Anahtar kelime yığması tespit edildi: 6 kelimenin yoğunluğu aşırı İçerik

HATA **Bozuk HTML yapısı**
HTML structure issues found: 6 issue(s) İçerik

HATA **Twitter Card etiketi**
Dokümanda <meta name="twitter:card"> etiketi bulunamadı Sosyal Medya

HATA **Mobil yazı boyutu**
12px altında 85 kritik yazı boyutu sorunu bulundu Mobil Uyumluluk

HATA **Js failed requests**
1 script/stylesheet request(s) failed while rendering: fetch net::ERR_ABORTED: https://morfosekibris.com/0/sendEventV2 JavaScript Render

HATA **HTML belge boyutu**
HTML document is 2.03 MB, which exceeds the ~2 MB Googlebot crawl cutoff. Googlebot may only crawl and index the first part of the HTML, so content and links near the end of the document may be missed entirely HTML Doğrulama

UYARI **Tek H1 kuralı**
Birden fazla <h1> etiketi bulundu (3). En iyi uygulama sayfa başına tek <h1> kullanmaktır Temel SEO

UYARI **CSS dosya boyutu**
CSS optimize edilebilir: 91KB inline CSS - consider extracting to external file Performans

UYARI **Font yükleme**
Yazı tipi yükleme iyileştirilebilir: No fonts are preloaded; 126 font files loaded (consider reducing) Performans

UYARI **Perf asset cache policy**
2 of 142 static asset(s) lack an efficient cache policy: https://morfosekibris.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js (no cache-control), https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-K7M3MJJ8 (max-age=900s) Performans

UYARI **JS küçültme**
Inline JavaScript appears unminified (9325 bytes, 59 bytes in block comments) — minification could save ~1442 bytes — additionally, 1 external script(s) appear unminified (heuristic: >2048 bytes and URL lacks ".min." — asset bodies are not inspected): https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-K7M3MJJ8 Performans

UYARI **Perf legacy javascript**
Legacy JavaScript detected (polyfill bundle). Modern browsers do not need these; consider dropping them from the default bundle. Performans

UYARI **Perf image encoding**
1 image(s) transferred over 100KB: https://cdn.myikas.com/images/theme-images/02e0242f-9826-4149-b679-f6e1c639284f/image_1512.webp (125KB) Performans

UYARI **Nofollow kullanımı**
Nofollow kullanımı uygunsuz olabilecek 14 bağlantı bulundu Bağlantılar

UYARI **Bağlantı metni kalitesi**
11 bağlantının metni açıklayıcı değil (tüm bağlantıların %4.3'si) Bağlantılar

UYARI **Aşırı bağlantı sayısı**
Sayfada 253 bağlantı var; önerilen 100 değerinin üzerinde Bağlantılar

UYARI **Alt metin kalitesi**
1 görselin alt metni düşük nitelikli (alt metinli görsellerin %20.0'si) Görseller

UYARI **Görsel boyut öznitelikleri**
2 görselde width ve/veya height özniteliği eksik (görsellerin %40.0'si) Görseller

UYARI **Lazy loading**
Ekran altındaki 2 görsel tembel yükleme kullanmıyor (%100.0) Görseller

UYARI **HSTS başlığı**
HSTS max-age 15552000 saniye (önerilen: 31536000 saniye / 1 yıl) Güvenlik

UYARI **Content-Security-Policy**
Content-Security-Policy mevcut ama önerilen yönergeler eksik: default-src, script-src, style-src, img-src Güvenlik

UYARI **Dış bağlantı noopener güvenliği**
target="_blank" olan 8 dış bağlantıda noopener/noreferrer eksik Güvenlik

UYARI **Security coop**
Missing Cross-Origin-Opener-Policy header. Pages that open this one keep a reference to its window. Güvenlik

UYARI

Security info disclosure

Response headers disclose the software stack (x-powered-by: ikas). Suppress or genericise these headers.

Güvenlik

UYARI

Security trusted types

Content-Security-Policy does not set require-trusted-types-for 'script', which would block DOM-based XSS sinks.

Güvenlik

UYARI

Zorunlu şema alanları

Doğrulama listesinde olmayan 2 şema türü bulundu Yapısal Veri

UYARI

LocalBusiness şeması

LocalBusiness şemasında uyarılar var: Store: address missing fields: streetAddress, addressLocality; Store: missing recommended fields: openingHours, geo, priceRange Yapısal Veri

UYARI

WebSite/SearchAction şeması

Ana sayfada WebSite şeması eksik Yapısal Veri

UYARI

ARIA etiketleri

Erişilebilir adı olmayan 5 etkileşimli öğe bulundu Erişilebilirlik

UYARI

Renk kontrastı

1 olası kontrast sorunu bulundu Erişilebilirlik

UYARI

Başlık hiyerarşisi

1 başlık hiyerarşisi sorunu bulundu Erişilebilirlik

Listede ilk 41 bulgu gösterildi; tamamı çevrim içi raporda.