

xpluselektronik.com

IPTV Satın Al - IPTV Fiyatları IPTV Al

SEO Analiz Raporu · 251 kural · 20 kategori

GENEL PUAN	DERECE	TARAMA SÜRESİ	MOTOR
90/100	A · Mükemmel	62.7 sn	v3.0.1

Kategori Skorları

KATEGORİ	SKOR	DAĞILIM	GEÇTİ	UYARI	HATA
Temel SEO	99		23	1	0
Teknik SEO	100		17	0	0
Performans	89		14	8	3
Bağlantılar	97		16	2	0
Görseller	92		10	4	0
Güvenlik	89		13	7	3
Taranabilirlik	100		20	0	0
Yapısal Veri	96		11	2	0
Erişilebilirlik	96		25	4	2
İçerik	91		12	5	1
Sosyal Medya	96		6	1	2
E-E-A-T & Güven	92		10	4	0
URL Yapısı	100		14	0	0
Mobil Uyumluluk	83		6	6	0
Uluslararasılaştırma	100		12	0	0
Yasal Uyum	50		0	1	0
JavaScript Render	100		15	0	1
Yönlendirmeler	95		9	2	0
HTML Doğrulama	100		9	0	2
AI / GEO Hazırlığı	83		2	2	1

Öncelikli Bulgular

15 hata · 49 uyarı

HATA **LCP – En Büyük İçerik Boyaması**
LCP değeri 8.06 sn (kötü; 2,5 sn altında olmalı) Performans

HATA **FCP – İlk İçerik Boyaması**
FCP değeri 8.06 sn (kötü; 1,8 sn altında olmalı) Performans

HATA **CSS dosya boyutu**
CSS optimizasyonu gerekli: 28 external CSS files (recommended: <=3) Performans

HATA **HSTS başlığı**
Strict-Transport-Security başlığı eksik Güvenlik

HATA **X-Frame-Options (clickjacking)**
Ne X-Frame-Options ne CSP frame-ancestors tanımlı. Site tıklama korsanlığına (clickjacking) açık. Güvenlik

HATA **X-Content-Type-Options**
X-Content-Type-Options başlığı eksik. MIME türü koklama saldırılarını önlemek için "nosniff" ekleyin. Güvenlik

HATA **A11y empty heading**
1 empty heading(s) found Erişilebilirlik

HATA **A11y main landmark**
No main landmark found. Add <main> so users can skip directly to the content. Erişilebilirlik

HATA **Body içinde meta etiketleri**
1 meta öğesi yanlışlıkla doküman gövdesine (body) yerleştirilmiş İçerik

HATA **og:image etiketi**
Dokümanda <meta property="og:image"> etiketi bulunamadı Sosyal Medya

HATA **og:image boyutları**
og:image bulunamadı — boyutlar kontrol edilemiyor Sosyal Medya

HATA **Js failed requests**
3 script/stylesheet request(s) failed while rendering: stylesheet net::ERR_BLOCKED_BY_ORB: https://xplusiptvtr.com/wp-content/uploads/elementor/google-fonts/css/poppins.css?ver=1748754054
JavaScript Render

HATA **Çoklu title elementi**
Dokümanda 2 adet <title> öğesi var. Doküman başına yalnızca bir <title> olmalı HTML Doğrulama

HATA **Htmlval title outside head**
Found 1 <title> element(s) outside of <head>. Search engines may ignore a title that is not in <head>
HTML Doğrulama

HATA **Şema tutarlılığı**
Şemadaki ad/başlık, görünür sayfa içeriğinde bulunamadı AI / GEO Hazırlığı

UYARI **Tek H1 kuralı**
Birden fazla <h1> etiketi bulundu (2). En iyi uygulama sayfa başına tek <h1> kullanmaktır Temel SEO

UYARI **Render engelleyen kaynaklar**
Görüntülemeyi engelleyen kaynaklar bulundu: 3 script(s) in <head> Performans

UYARI **LCP optimizasyon ipuçları**
LCP adayı (header img) optimize edilebilir: no preload or fetchpriority Performans

UYARI **Önbellek politikası**
Önbellekleme başlığı bulunamadı — tarayıcılar bu yanıtı verimli önbelleğe alamaz Performans

UYARI **Perf asset cache policy**
3 of 58 static asset(s) lack an efficient cache policy: blob:https://xpluselektronik.com/e4de5492-2c99-46c3-a29e-68d85518dba7 (no cache-control), https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GT-NNZX6GJN (max-age=900s), https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-JR0NQC1K8S (max-age=900s) Performans

UYARI **CSS küçültme**
2 external stylesheet(s) appear unminified (heuristic: >2048 bytes and URL lacks ".min." — asset bodies are not inspected): https://xpluselektronik.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=2.9.8, https://xpluselektronik.com/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.css?ver=5.15.3 Performans

UYARI **JS küçültme**
Inline JavaScript appears unminified (9179 bytes, 34 bytes in block comments) — minification could save ~275 bytes — additionally, 5 external script(s) appear unminified (heuristic: >2048 bytes and URL lacks ".min." — asset bodies are not inspected): https://xpluselektronik.com/wp-content/plugins/sticky-header-effects-for-elementor/assets/js/she-header.js?ver=2.2.3, https://xpluselektronik.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/js/frontend.js?ver=2.9.8, https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GT-NNZX6GJN, https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-JR0NQC1K8S, https://xpluselektronik.com/wp-content/plugins/google-site-kit/dist/assets/js/googlesitekit-events-provider-content-events-90bacb156ab34fa090db.js Performans

UYARI **Sunucu yanıt süresi**
Yanıt süresi 756 ms (önerilen: <500 ms) — kullanıcı deneyimini etkileyebilir Performans

UYARI **Sayfa ağırlığı**
HTML dokümanı 150KB boyutunda (önerilen: <100KB) — satır içi kaynakları harici dosyalara taşımayı düşünün Performans

UYARI **Geçersiz bağlantılar**
1 geçersiz bağlantı bulundu: 1 empty href(s) Bağlantılar

UYARI **Kırık sayfa içi bağlantılar**
Var olmayan ID'lere işaret eden 1 çapa bağlantısı bulundu Bağlantılar

UYARI **Görsel boyut öznitelikleri**
2 görselde width ve/veya height özniteliği eksik (görsellerin %20.0'si) Görseller

UYARI **Lazy loading**
Ekran altındaki 2 görsel tembel yükleme kullanmıyor (%28.6) Görseller

UYARI **Modern formatlar (WebP/AVIF)**
Modern formatlara kısmi geçiş (%70.0 WebP/AVIF) Görseller

UYARI **Duyarlı görseller**
2 görsel duyarlı görsel tekniklerini kullanmıyor (%20.0) Görseller

UYARI **Content-Security-Policy**
Content-Security-Policy başlığı eksik. XSS saldırılarını önlemek için CSP eklemeyi düşünün. Güvenlik

UYARI **Permissions-Policy**
Permissions-Policy başlığı eksik. Tarayıcı özelliklerini denetlemek için eklemeyi düşünün. Güvenlik

UYARI **Referrer-Policy**
Referrer-Policy tanımlı değil. Yönlendiren bilgisini denetlemek için eklemeyi düşünün. Güvenlik

UYARI **Protokol-bağımsız URL'ler**
Kaynaklarda 1 protokol-göreli URL bulundu; bunun yerine açıkça https:// kullanın Güvenlik

UYARI **Security coop**
Missing Cross-Origin-Opener-Policy header. Pages that open this one keep a reference to its window. Güvenlik

UYARI **Security csp xss**
No Content-Security-Policy to grade Güvenlik

UYARI **Security trusted types**
No Content-Security-Policy, so Trusted Types cannot be enforced yet Güvenlik

UYARI **Zorunlu şema alanları**
Tüm zorunlu alanlar mevcut ancak 9 önerilen alan eksik Yapısal Veri

UYARI **Organization şeması**
Organization şeması geçerli; öneriler mevcut Yapısal Veri

UYARI **Başlık hiyerarşisi**
2 başlık hiyerarşisi sorunu bulundu Erişilebilirlik

Listede ilk 40 bulgu gösterildi; tamamı çevrim içi raporda.